



室内空气质量检测报告

报告编号: SNHJ202010-15001

委托编号: HJ201015-001

委托单位: 深圳宝新智慧发展有限公司

工程地址: 深圳市南山区西丽留仙大道宝能环球汇 L2 层小牧童

采样日期: 2020 年 10 月 15 日

检测机构: 深圳市洁康环境检测有限公司



声 明

- 1、报告未盖检测单位“检测报告专用章”无效;
- 2、报告无检测、审核、批准人签名无效;
- 3、报告涂改无效;
- 4、报告复印件未加盖“检测报告专用章”无效;
- 5、对报告有异议,在收到报告之日起十五日内,向本单位或上级主管部门申请复验,逾期不申请的,视为认可检测报告。

地 址: 深圳市龙华区泗黎路硅谷动力射频科技园 B2 栋首层

邮政编码: 518110

电 话: 0755—81711701 0755—81711702

传 真: 40088 92163—39676

网 址: <http://www.hjjcz.com>

室内空气质量检测报告

一、装修情况

精装修，有家具。

二、委托内容

检测甲醛、苯系物、TVOC。

三、检测主要依据及方法

- 1、空气中甲醛的检测采用《公共场所卫生检验方法》GB/T 18204.2-2014 的方法。
- 2、空气中苯系物的检测采用《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法》GB/T 11737-1989 的方法。
- 3、空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的检测采用《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 附录 C 的方法。
- 4、《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002。

四、主要检测仪器

表 1 主要检测仪器一览表

序号	检测仪器名称	型号	仪器编号
1	气相色谱仪	GC3900	SZJK0001
2	可见分光光度计	722S	SZJK0005
3	大气采样器(现场)	BS-H2	SZJK0009
4	大气采样器(现场)	BS-H2	SZJK0010
5	气体采样器(现场)	EM-1000	SZJK0011
6	气体采样器(现场)	EM-1000	SZJK0012
7	气体采样器(现场)	EM-1000	SZJK0013
8	气体采样器(现场)	EM-1000	SZJK0014
9	气体采样器(现场)	EM-1000	SZJK0015
10	气体采样器(现场)	EM-1000	SZJK0016
11	气体采样器(现场)	EM-1000	SZJK0017
12	气体采样器(现场)	EM-1000	SZJK0018

五、检测结果

表 2 检测结果一览表

测点 编号	抽样 位置	游离甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	评定
1	换鞋区	0.05	0.064	0.02	未检出	0.41	合 格
2	童话小镇	0.06	0.088	0.01	未检出	0.46	合 格
3	派对房	0.05	0.079	0.02	未检出	0.39	合 格
4	游乐区 2 层	0.05	0.077	0.03	未检出	0.42	合 格
5	游乐区 3 层	0.04	0.076	0.03	未检出	0.37	合 格
6	游乐区 4 层	0.05	0.080	0.04	未检出	0.45	合 格
标准限量		≤0.10	≤0.11	≤0.20	≤0.20	≤0.60	

注：标准限量依据《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 中对室内环境污染物浓度限量的规定。

六、结论

根据上表的检测结果表明：深圳市南山区西丽留仙大道宝能环球汇 L2 层小牧童所有检测点游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 实测值全部符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 室内环境污染物浓度限量值，宝能环球汇 L2 层新动能健身房室内环境质量合格。

检测：黄志豪

审核：黄春玲

批准：赵汝兰

深圳市洁康环境检测有限公司

2020 年 10 月 19 日