



检测报告

〔深圳〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

本报告共 32 页

委托单位：深圳市海岸新城投资有限公司

受检单位：万丰海岸城玺园（不含桩基）

采样日期：2022 年 09 月 06 日

检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡

检测类别：现场采样

深圳市深测检测技术有限公司
Shenzhen Shence Testing Co., Ltd.

本机构通讯资料（Contact of the SCJ）：

检测机构：深圳市深测检测技术有限公司

联系地址：深圳市宝安区航城街道新力塘 8 号 5 楼

联系电话：0755-82596689

投诉电话：0755-86297569

网 址：www.shencejc.com

检测说明

Detection statement

1、本报告只适用于检测目的范围。

This report is only applicable to the purpose and scope of the test.

2、本报告对现场采样样品所检项目结果负责，由委托方提供的抽检环境代表性和真实性由委托方负责。

This report is responsible for the results of the items tested by the on-site sampling samples, and the representativeness and authenticity of the sampling environment provided by the client shall be borne by the client.

3、本报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

4、本报告无本公司检验专用章、骑缝章无效。

This report is invalid without the company's special inspection seal and cross stitch seal.

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

This report shall not be partially copied without the written approval of the SCJ-company.

6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下检测值。

This test result only represents the test value under the working conditions provided by the client during the test.

本机构通讯资料 (Contact of the SCJ) :

检测机构：深圳市深测检测技术有限公司

联系地址：深圳市宝安区航城街道新力塘 8 号 5 楼

联系电话：0755-82596689

投诉电话：0755-86297569

网 址：www.shencejc.com

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

1、检测目的

民用建筑工程室内环境的污染物验收检测。

2、检测对象

住宅，属于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 中 I 类民用建筑工程。

3、抽样原则、分析方法与分析仪器（见表 1）

抽样原则依据 GB 50325-2020（6.0.12），本项目设 227 个点位。

4、检测结果（见检测结果表）

表 1 检测项目分析方法和分析仪器

检测项目	评价标准及数据	检验方法	仪器名称及型号
甲醛	$\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	电化学传感器法 HJ/T167-2004 H 5	甲醛检测仪 LH-2000-CH20
苯	$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	气相色谱法 GB 50325-2020 附录 D (检出下限为: $5.0 \times 10^{-4}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 毛细管柱 FID 气相色谱仪
甲苯	$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	气相色谱法 GB 50325-2020 附录 D (检出下限为: $5.0 \times 10^{-4}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 毛细管柱 FID 气相色谱仪
二甲苯	$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	气相色谱法 GB 50325-2020 附录 D (检出下限为: $1.0 \times 10^{-3}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 毛细管柱 FID 气相色谱仪
TVOC	$\leq 0.45\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	热解吸/气相色谱法 GB 50325-2020 附录 E (检出下限为: $5.0 \times 10^{-4}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 毛细管柱 FID 气相色谱仪
氨	$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	分光光度法 GB/T18204.2-2014 (检出下限为: $0.01\text{mg}/\text{m}^3$)	722N 型分光光度计
氡	$\leq 150\text{Bq}/\text{m}^3$ GB 50325-2020	闪烁瓶测量法 GB/T16147-1995 (检出下限为: $3\text{Bq}/\text{m}^3$)	FD216 环境氡监测仪

注：①表示 I 类民用建筑工程包括：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程。

②表示 II 类民用建筑工程包括：办公室、商店、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
001	3A 栋 4303 主卧	0.03（合格）	0.0024（合格）	0.0204（合格）	0.0124（合格）	0.140（合格）	0.123（合格）	42.3（合格）
002	3A 栋 4303 次卧 1	0.03（合格）	0.0013（合格）	0.0193（合格）	0.0133（合格）	0.152（合格）	0.119（合格）	/
003	3A 栋 4303 次卧 2	0.03（合格）	0.0041（合格）	0.0188（合格）	0.0122（合格）	0.184（合格）	0.096（合格）	/
004	3A 栋 4303 客餐厅	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0173（合格）	0.0105（合格）	0.136（合格）	0.088（合格）	/
005	3A 栋 4303 厨房	0.03（合格）	0.0033（合格）	0.0203（合格）	0.0128（合格）	0.172（合格）	0.107（合格）	/
006	3A 栋 4303 卫生间	0.03（合格）	0.0026（合格）	0.0138（合格）	0.0110（合格）	0.126（合格）	0.111（合格）	/
007	3A 栋 4306 主卧	0.03（合格）	0.0028（合格）	0.0151（合格）	0.0084（合格）	0.125（合格）	0.115（合格）	16.0（合格）
008	3A 栋 4306 次卧 1	0.04（合格）	0.0023（合格）	0.0166（合格）	0.0080（合格）	0.116（合格）	0.127（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
009	3A 栋 4306 次卧 2	0.03（合格）	0.0027（合格）	0.0131（合格）	0.0097（合格）	0.150（合格）	0.119（合格）	/
010	3A 栋 4306 次卧 3	0.03（合格）	0.0035（合格）	0.0161（合格）	0.0110（合格）	0.173（合格）	0.096（合格）	/
011	3A 栋 4306 客餐厅	0.04（合格）	0.0022（合格）	0.0157（合格）	0.0110（合格）	0.135（合格）	0.088（合格）	/
012	3A 栋 4306 厨房	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0175（合格）	0.0115（合格）	0.159（合格）	0.088（合格）	/
013	3A 栋 4306 卫生间	0.03（合格）	0.0033（合格）	0.0150（合格）	0.0129（合格）	0.206（合格）	0.096（合格）	/
014	3A 栋 3902 主卧	0.02（合格）	0.0026（合格）	0.0177（合格）	0.0117（合格）	0.152（合格）	0.104（合格）	21.0（合格）
015	3A 栋 3902 次卧 1	0.04（合格）	0.0029（合格）	0.0115（合格）	0.0086（合格）	0.105（合格）	0.100（合格）	/
016	3A 栋 3902 次卧 2	0.03（合格）	0.0007（合格）	0.0108（合格）	0.0080（合格）	0.096（合格）	0.092（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
017	3A 栋 3902 客餐厅	0.03（合格）	0.0026（合格）	0.0136（合格）	0.0106（合格）	0.177（合格）	0.088（合格）	/
018	3A 栋 3902 厨房	0.03（合格）	0.0024（合格）	0.0132（合格）	0.0100（合格）	0.120（合格）	0.100（合格）	/
019	3A 栋 3902 卫生间	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0140（合格）	0.0090（合格）	0.100（合格）	0.115（合格）	/
020	3A 栋 3505 主卧	0.03（合格）	0.0012（合格）	0.0121（合格）	0.0098（合格）	0.114（合格）	0.100（合格）	30.8（合格）
021	3A 栋 3505 次卧 1	0.02（合格）	0.0022（合格）	0.0142（合格）	0.0108（合格）	0.125（合格）	0.123（合格）	/
022	3A 栋 3505 次卧 2	0.02（合格）	0.0023（合格）	0.0144（合格）	0.0098（合格）	0.154（合格）	0.127（合格）	/
023	3A 栋 3505 客餐厅	0.03（合格）	0.0032（合格）	0.0186（合格）	0.0130（合格）	0.230（合格）	0.115（合格）	/
024	3A 栋 3505 厨房	0.04（合格）	0.0034（合格）	0.0123（合格）	0.0096（合格）	0.159（合格）	0.107（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
025	3A 栋 3505 卫生间	0.03（合格）	0.0039（合格）	0.0128（合格）	0.0176（合格）	0.383（合格）	0.088（合格）	/
026	3A 栋 3501 主卧	0.03（合格）	0.0046（合格）	0.0137（合格）	0.0368（合格）	0.373（合格）	0.100（合格）	35.7（合格）
027	3A 栋 3501 次卧 1	0.03（合格）	0.0042（合格）	0.0131（合格）	0.0250（合格）	0.347（合格）	0.084（合格）	/
028	3A 栋 3501 次卧 2	0.03（合格）	0.0027（合格）	0.0203（合格）	0.0066（合格）	0.169（合格）	0.096（合格）	/
029	3A 栋 3501 次卧 3	0.04（合格）	0.0022（合格）	0.0123（合格）	0.0151（合格）	0.376（合格）	0.104（合格）	/
030	3A 栋 3501 次卧 4	0.04（合格）	0.0029（合格）	0.0130（合格）	0.0134（合格）	0.208（合格）	0.111（合格）	/
031	3A 栋 3501 客餐厅	0.04（合格）	0.0032（合格）	0.0117（合格）	0.0055（合格）	0.290（合格）	0.107（合格）	21.0（合格）
032	3A 栋 3501 厨房	0.02（合格）	0.0046（合格）	0.0136（合格）	0.0039（合格）	0.337（合格）	0.096（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
033	3A 栋 3501 卫生间	0.02（合格）	0.0028（合格）	0.0157（合格）	0.0029（合格）	0.153（合格）	0.096（合格）	/
034	3A 栋 3103 主卧	0.03（合格）	0.0019（合格）	0.0143（合格）	0.0187（合格）	0.382（合格）	0.127（合格）	35.7（合格）
035	3A 栋 3103 次卧 1	0.02（合格）	0.0025（合格）	0.0121（合格）	0.0050（合格）	0.246（合格）	0.107（合格）	/
036	3A 栋 3103 次卧 2	0.02（合格）	0.0017（合格）	0.0173（合格）	0.0078（合格）	0.295（合格）	0.111（合格）	/
037	3A 栋 3103 客餐厅	0.03（合格）	0.0023（合格）	0.0217（合格）	0.0101（合格）	0.143（合格）	0.100（合格）	/
038	3A 栋 3103 厨房	0.03（合格）	0.0021（合格）	0.0113（合格）	0.0094（合格）	0.149（合格）	0.104（合格）	/
039	3A 栋 3103 卫生间	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0102（合格）	0.0104（合格）	0.203（合格）	0.088（合格）	/
040	3A 栋 2804 主卧	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0141（合格）	0.0161（合格）	0.313（合格）	0.092（合格）	39.0（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
041	3A 栋 2804 次卧 1	0.02（合格）	0.0026（合格）	0.0109（合格）	0.0110（合格）	0.219（合格）	0.096（合格）	/
042	3A 栋 2804 次卧 2	0.02（合格）	0.0039（合格）	0.0141（合格）	0.0115（合格）	0.306（合格）	0.100（合格）	/
043	3A 栋 2804 客餐厅	0.03（合格）	0.0032（合格）	0.0046（合格）	0.0045（合格）	0.157（合格）	0.104（合格）	/
044	3A 栋 2804 厨房	0.03（合格）	0.0024（合格）	0.0150（合格）	0.0133（合格）	0.166（合格）	0.123（合格）	/
045	3A 栋 2804 卫生间	0.03（合格）	0.0028（合格）	0.0142（合格）	0.0141（合格）	0.205（合格）	0.127（合格）	/
046	3A 栋 2606 主卧	0.02（合格）	0.0021（合格）	0.0195（合格）	0.0211（合格）	0.260（合格）	0.135（合格）	39.0（合格）
047	3A 栋 2606 次卧 1	0.03（合格）	0.0024（合格）	0.0164（合格）	0.0165（合格）	0.192（合格）	0.119（合格）	/
048	3A 栋 2606 次卧 2	0.04（合格）	0.0031（合格）	0.0163（合格）	0.0049（合格）	0.248（合格）	0.123（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
049	3A 栋 2606 次卧 3	0.04（合格）	0.0034（合格）	0.0147（合格）	0.0030（合格）	0.173（合格）	0.127（合格）	/
050	3A 栋 2606 客餐厅	0.03（合格）	0.0042（合格）	0.0048（合格）	0.0030（合格）	0.127（合格）	0.107（合格）	/
051	3A 栋 2606 厨房	0.03（合格）	0.0029（合格）	0.0172（合格）	0.0108（合格）	0.152（合格）	0.104（合格）	/
052	3A 栋 2606 卫生间	0.04（合格）	0.0033（合格）	0.0137（合格）	0.0147（合格）	0.150（合格）	0.100（合格）	/
053	3A 栋 1904 主卧	0.04（合格）	0.0032（合格）	0.0161（合格）	0.0104（合格）	0.171（合格）	0.096（合格）	29.2（合格）
054	3A 栋 1904 次卧 1	0.03（合格）	0.0029（合格）	0.0152（合格）	0.0118（合格）	0.147（合格）	0.088（合格）	/
055	3A 栋 1904 次卧 2	0.03（合格）	0.0030（合格）	0.0092（合格）	0.0057（合格）	0.112（合格）	0.104（合格）	/
056	3A 栋 1904 客餐厅	0.03（合格）	0.0034（合格）	ND（合格）	0.0139（合格）	0.177（合格）	0.107（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
057	3A 栋 1904 厨房	0.03（合格）	0.0035（合格）	0.0160（合格）	0.0109（合格）	0.165（合格）	0.088（合格）	/
058	3A 栋 1904 卫生间	0.04（合格）	0.0046（合格）	0.0116（合格）	0.0118（合格）	0.237（合格）	0.084（合格）	/
059	3A 栋 1601 主卧	0.04（合格）	0.0022（合格）	0.0145（合格）	0.0127（合格）	0.129（合格）	0.088（合格）	34.1（合格）
060	3A 栋 1601 次卧 1	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0147（合格）	0.0118（合格）	0.128（合格）	0.096（合格）	/
061	3A 栋 1601 次卧 2	0.03（合格）	0.0026（合格）	0.148（合格）	0.0103（合格）	0.138（合格）	0.100（合格）	/
062	3A 栋 1601 次卧 3	0.02（合格）	0.0031（合格）	0.0148（合格）	0.0098（合格）	0.156（合格）	0.104（合格）	/
063	3A 栋 1601 次卧 4	0.02（合格）	0.0032（合格）	0.0174（合格）	0.0293（合格）	0.375（合格）	0.104（合格）	/
064	3A 栋 1601 客餐厅	0.03（合格）	0.0026（合格）	0.0139（合格）	0.0132（合格）	0.164（合格）	0.092（合格）	25.9（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m³	苯 mg/m³	甲苯 mg/m³	二甲苯 mg/m³	TVOC mg/m³	氨 mg/m³	氡 Bq/m³
065	3A 栋 1601 厨房	0.03（合格）	0.0044（合格）	0.0062（合格）	0.0045（合格）	0.195（合格）	0.096（合格）	/
066	3A 栋 1601 卫生间	0.03（合格）	0.0023（合格）	0.0133（合格）	0.0040（合格）	0.238（合格）	0.123（合格）	/
067	3A 栋 1502 主卧	0.03（合格）	0.0019（合格）	0.0117（合格）	0.0032（合格）	0.139（合格）	0.127（合格）	22.6（合格）
068	3A 栋 1502 次卧 1	0.03（合格）	0.0018（合格）	0.0109（合格）	0.0231（合格）	0.157（合格）	0.100（合格）	/
069	3A 栋 1502 次卧 2	0.03（合格）	0.0026（合格）	0.0093（合格）	0.0062（合格）	0.176（合格）	0.104（合格）	/
070	3A 栋 1502 客餐厅	0.03（合格）	0.0022（合格）	0.0094（合格）	0.0052（合格）	0.116（合格）	0.107（合格）	/
071	3A 栋 1502 厨房	0.02（合格）	0.0037（合格）	0.0044（合格）	0.0017（合格）	0.186（合格）	0.104（合格）	/
072	3A 栋 1502 卫生间	0.02（合格）	0.0024（合格）	0.0079（合格）	0.0050（合格）	0.124（合格）	0.092（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
073	3A 栋 1102 主卧	0.03（合格）	0.0023（合格）	0.0065（合格）	0.0050（合格）	0.146（合格）	0.096（合格）	32.4（合格）
074	3A 栋 1102 次卧 1	0.03（合格）	0.0046（合格）	0.0119（合格）	0.0207（合格）	0.209（合格）	0.100（合格）	/
075	3A 栋 1102 次卧 2	0.04（合格）	0.0030（合格）	0.0078（合格）	0.0048（合格）	0.153（合格）	0.104（合格）	/
076	3A 栋 1102 客餐厅	0.04（合格）	0.0020（合格）	0.0086（合格）	0.0048（合格）	0.103（合格）	0.107（合格）	/
077	3A 栋 1102 厨房	0.03（合格）	0.0021（合格）	0.0101（合格）	0.0055（合格）	0.183（合格）	0.104（合格）	/
078	3A 栋 1102 卫生间	0.03（合格）	0.0028（合格）	0.0094（合格）	0.0024（合格）	0.177（合格）	0.115（合格）	/
079	3B 栋 4206 主卧	0.03（合格）	0.0044（合格）	0.0124（合格）	0.0078（合格）	0.149（合格）	0.115（合格）	32.4（合格）
080	3B 栋 4206 次卧 1	0.02（合格）	0.0042（合格）	0.0112（合格）	0.0067（合格）	0.213（合格）	0.107（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
081	3B 栋 4206 次卧 2	0.03（合格）	0.0037（合格）	0.0115（合格）	0.0058（合格）	0.139（合格）	0.111（合格）	/
082	3B 栋 4206 次卧 3	0.03（合格）	0.0035（合格）	0.0107（合格）	0.0073（合格）	0.128（合格）	0.100（合格）	/
083	3B 栋 4206 客餐厅	0.02（合格）	0.0050（合格）	0.0123（合格）	0.0080（合格）	0.135（合格）	0.104（合格）	/
084	3B 栋 4206 厨房	0.02（合格）	0.0045（合格）	0.0132（合格）	0.0049（合格）	0.146（合格）	0.096（合格）	/
085	3B 栋 4206 卫生间	0.03（合格）	0.0058（合格）	0.0118（合格）	0.0088（合格）	0.147（合格）	0.088（合格）	/
086	3B 栋 4203 主卧	0.02（合格）	0.0047（合格）	0.0137（合格）	0.0118（合格）	0.253（合格）	0.107（合格）	19.3（合格）
087	3B 栋 4203 次卧 1	0.02（合格）	0.0032（合格）	0.0154（合格）	0.0101（合格）	0.138（合格）	0.104（合格）	/
088	3B 栋 4203 次卧 2	0.03（合格）	0.0035（合格）	0.0146（合格）	0.0103（合格）	0.148（合格）	0.115（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
089	3B 栋 4203 客餐厅	0.03（合格）	0.0030（合格）	0.0094（合格）	0.0073（合格）	0.132（合格）	0.111（合格）	/
090	3B 栋 4203 厨房	0.02（合格）	0.0064（合格）	0.0124（合格）	0.0089（合格）	0.136（合格）	0.100（合格）	/
091	3B 栋 4203 卫生间	0.02（合格）	0.0034（合格）	0.0137（合格）	0.0091（合格）	0.175（合格）	0.104（合格）	/
092	3B 栋 4201 主卧	0.02（合格）	0.0031（合格）	0.0146（合格）	0.0087（合格）	0.113（合格）	0.115（合格）	19.3（合格）
093	3B 栋 4201 次卧 1	0.02（合格）	0.0055（合格）	0.0117（合格）	0.0066（合格）	0.176（合格）	0.123（合格）	/
094	3B 栋 4201 次卧 2	0.02（合格）	0.0026（合格）	0.0092（合格）	0.0063（合格）	0.093（合格）	0.119（合格）	/
095	3B 栋 4201 次卧 3	0.03（合格）	0.0034（合格）	0.0101（合格）	0.0092（合格）	0.135（合格）	0.088（合格）	/
096	3B 栋 4201 次卧 4	0.03（合格）	0.0039（合格）	0.0098（合格）	0.0074（合格）	0.167（合格）	0.092（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
097	3B 栋 4201 客餐厅	0.03（合格）	0.0038（合格）	0.0114（合格）	0.0077（合格）	0.164（合格）	0.100（合格）	25.9（合格）
098	3B 栋 4201 厨房	0.03（合格）	0.0059（合格）	0.0119（合格）	0.0108（合格）	0.261（合格）	0.123（合格）	/
099	3B 栋 3902 主卧	0.04（合格）	0.0060（合格）	0.0112（合格）	0.0079（合格）	0.192（合格）	0.115（合格）	34.1（合格）
100	3B 栋 3902 次卧 1	0.04（合格）	0.0050（合格）	0.0093（合格）	0.0067（合格）	0.155（合格）	0.104（合格）	/
101	3B 栋 3902 次卧 2	0.04（合格）	0.0045（合格）	0.0100（合格）	0.0097（合格）	0.193（合格）	0.107（合格）	/
102	3B 栋 3902 客餐厅	0.04（合格）	0.0038（合格）	0.0116（合格）	0.0096（合格）	0.163（合格）	0.088（合格）	/
103	3B 栋 3902 厨房	0.03（合格）	0.0037（合格）	0.0110（合格）	0.0097（合格）	0.179（合格）	0.100（合格）	/
104	3B 栋 3902 卫生间	0.03（合格）	0.0039（合格）	0.0108（合格）	0.0027（合格）	0.156（合格）	0.104（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

(深测) 检测字 (2022) 第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
105	3B 栋 3505 主卧	0.03（合格）	0.0007（合格）	0.0114（合格）	0.0024（合格）	0.131（合格）	0.092（合格）	32.4（合格）
106	3B 栋 3505 次卧 1	0.03（合格）	0.0051（合格）	0.0134（合格）	0.0034（合格）	0.177（合格）	0.096（合格）	/
107	3B 栋 3505 次卧 2	0.04（合格）	0.0028（合格）	0.0143（合格）	0.0035（合格）	0.177（合格）	0.100（合格）	/
108	3B 栋 3505 客餐厅	0.02（合格）	0.0046（合格）	0.0145（合格）	0.0094（合格）	0.174（合格）	0.104（合格）	/
109	3B 栋 3505 厨房	0.03（合格）	0.0036（合格）	0.0155（合格）	0.0111（合格）	0.178（合格）	0.115（合格）	/
110	3B 栋 3505 卫生间	0.04（合格）	0.0031（合格）	0.0108（合格）	0.0095（合格）	0.145（合格）	0.123（合格）	/
111	3B 栋 3105 主卧	0.03（合格）	0.0045（合格）	0.0086（合格）	0.0069（合格）	0.122（合格）	0.104（合格）	37.4（合格）
112	3B 栋 3105 次卧 1	0.03（合格）	0.0053（合格）	0.0107（合格）	0.0148（合格）	0.200（合格）	0.107（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

(深测) 检测字 (2022) 第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
113	3B 栋 3105 次卧 2	0.03（合格）	0.0039（合格）	0.0125（合格）	0.0091（合格）	0.184（合格）	0.111（合格）	/
114	3B 栋 3105 客餐厅	0.03（合格）	0.0049（合格）	0.0120（合格）	0.0071（合格）	0.156（合格）	0.115（合格）	/
115	3B 栋 3105 厨房	0.04（合格）	0.0031（合格）	0.0113（合格）	0.0091（合格）	0.184（合格）	0.096（合格）	/
116	3B 栋 3105 卫生间	0.04（合格）	0.0038（合格）	0.0118（合格）	0.0118（合格）	0.187（合格）	0.088（合格）	/
117	3B 栋 2806 主卧	0.04（合格）	0.0044（合格）	0.0135（合格）	0.0127（合格）	0.256（合格）	0.100（合格）	55.4（合格）
118	3B 栋 2806 次卧 1	0.03（合格）	0.0045（合格）	0.0129（合格）	0.0109（合格）	0.194（合格）	0.088（合格）	/
119	3B 栋 2806 次卧 2	0.03（合格）	0.0027（合格）	0.0100（合格）	0.0066（合格）	0.113（合格）	0.096（合格）	/
120	3B 栋 2806 次卧 3	0.04（合格）	0.0039（合格）	0.0109（合格）	0.0082（合格）	0.179（合格）	0.092（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
121	3B 栋 2806 客餐厅	0.03（合格）	0.0048（合格）	0.0091（合格）	0.0077（合格）	0.202（合格）	0.100（合格）	/
122	3B 栋 2806 厨房	0.03（合格）	0.0030（合格）	0.0121（合格）	0.0096（合格）	0.159（合格）	0.104（合格）	/
123	3B 栋 2806 卫生间	0.03（合格）	0.0035（合格）	0.0106（合格）	0.0079（合格）	0.137（合格）	0.088（合格）	/
124	3B 栋 2804 主卧	0.02（合格）	0.0027（合格）	0.0111（合格）	0.0068（合格）	0.152（合格）	0.107（合格）	30.8（合格）
125	3B 栋 2804 次卧 1	0.02（合格）	0.0017（合格）	0.0101（合格）	0.0064（合格）	0.139（合格）	0.104（合格）	/
126	3B 栋 2804 次卧 2	0.03（合格）	0.0036（合格）	0.0118（合格）	0.0097（合格）	0.163（合格）	0.111（合格）	/
127	3B 栋 2804 客餐厅	0.03（合格）	0.0035（合格）	0.0102（合格）	0.0096（合格）	0.197（合格）	0.092（合格）	/
128	3B 栋 2804 厨房	0.03（合格）	0.0021（合格）	0.0097（合格）	0.0069（合格）	0.167（合格）	0.096（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
129	3B 栋 2804 卫生间	0.03（合格）	0.0034（合格）	0.0102（合格）	0.0072（合格）	0.157（合格）	0.104（合格）	/
130	3B 栋 1903 主卧	0.04（合格）	0.0036（合格）	0.0100（合格）	0.0082（合格）	0.179（合格）	0.107（合格）	34.1（合格）
131	3B 栋 1903 次卧 1	0.04（合格）	0.0043（合格）	0.0106（合格）	0.0086（合格）	0.166（合格）	0.119（合格）	/
132	3B 栋 1903 次卧 2	0.03（合格）	0.0038（合格）	0.0111（合格）	0.0081（合格）	0.143（合格）	0.088（合格）	/
133	3B 栋 1903 客餐厅	0.03（合格）	0.0015（合格）	0.0085（合格）	0.0010（合格）	0.054（合格）	0.096（合格）	/
134	3B 栋 1903 厨房	0.03（合格）	0.0031（合格）	0.0129（合格）	0.0087（合格）	0.154（合格）	0.104（合格）	/
135	3B 栋 1903 卫生间	0.04（合格）	0.0044（合格）	0.0116（合格）	0.0088（合格）	0.163（合格）	0.115（合格）	/
136	3B 栋 1901 主卧	0.04（合格）	0.0040（合格）	0.0124（合格）	0.0096（合格）	0.214（合格）	0.111（合格）	22.6（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

(深测) 检测字 (2022) 第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
137	3B 栋 1901 次卧 1	0.04（合格）	0.0005（合格）	0.0136（合格）	0.0036（合格）	0.152（合格）	0.107（合格）	/
138	3B 栋 1901 次卧 2	0.03（合格）	0.0018（合格）	0.0116（合格）	0.0111（合格）	0.148（合格）	0.100（合格）	/
139	3B 栋 1901 次卧 3	0.03（合格）	0.0009（合格）	0.0067（合格）	0.0278（合格）	0.288（合格）	0.096（合格）	/
14	3B 栋 1901 次卧 4	0.03（合格）	0.0034（合格）	0.0106（合格）	0.0290（合格）	0.261（合格）	0.088（合格）	/
141	3B 栋 1901 客餐厅	0.04（合格）	0.0019（合格）	0.0119（合格）	0.0256（合格）	0.340（合格）	0.100（合格）	12.7（合格）
142	3B 栋 1901 厨房	0.03（合格）	0.0047（合格）	0.0128（合格）	0.0282（合格）	0.354（合格）	0.115（合格）	/
143	3B 栋 1901 卫生间	0.03（合格）	0.0052（合格）	0.0161（合格）	0.0303（合格）	0.347（合格）	0.111（合格）	/
144	3B 栋 1504 主卧	0.03（合格）	0.0050（合格）	0.0147（合格）	0.0246（合格）	0.289（合格）	0.107（合格）	24.2（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
145	3B 栋 1504 次卧 1	0.02（合格）	ND（合格）	0.0190（合格）	0.0011（合格）	0.286（合格）	0.100（合格）	/
146	3B 栋 1504 次卧 2	0.02（合格）	0.0006（合格）	0.0063（合格）	0.0031（合格）	0.436（合格）	0.088（合格）	/
147	3B 栋 1504 客餐厅	0.02（合格）	0.0018（合格）	0.0069（合格）	0.0041（合格）	0.343（合格）	0.096（合格）	/
148	3B 栋 1504 厨房	0.03（合格）	0.0019（合格）	0.0163（合格）	0.0109（合格）	0.326（合格）	0.104（合格）	/
149	3B 栋 1504 卫生间	0.02（合格）	0.0078（合格）	0.0163（合格）	0.0149（合格）	0.295（合格）	0.092（合格）	/
150	3B 栋 1102 主卧	0.03（合格）	0.0047（合格）	0.0157（合格）	0.0156（合格）	0.258（合格）	0.100（合格）	34.1（合格）
151	3B 栋 1102 次卧 1	0.02（合格）	0.0043（合格）	0.0150（合格）	0.0133（合格）	0.258（合格）	0.096（合格）	/
152	3B 栋 1102 次卧 2	0.03（合格）	0.0083（合格）	0.0111（合格）	0.0103（合格）	0.223（合格）	0.088（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
153	3B 栋 1102 客餐厅	0.03（合格）	0.0019（合格）	0.0145（合格）	0.0207（合格）	0.246（合格）	0.088（合格）	/
154	3B 栋 1102 厨房	0.03（合格）	0.0089（合格）	0.0185（合格）	0.0223（合格）	0.278（合格）	0.123（合格）	/
155	3B 栋 1102 卫生间	0.03（合格）	0.0042（合格）	0.0151（合格）	0.0219（合格）	0.258（合格）	0.107（合格）	/
156	3C 栋 3906 主卧	0.04（合格）	0.0235（合格）	0.0332（合格）	0.0593（合格）	0.353（合格）	0.107（合格）	35.7（合格）
157	3C 栋 3906 次卧 1	0.04（合格）	0.0235（合格）	0.0262（合格）	0.0590（合格）	0.380（合格）	0.088（合格）	/
158	3C 栋 3906 次卧 2	0.04（合格）	0.0259（合格）	0.0312（合格）	0.0460（合格）	0.345（合格）	0.084（合格）	/
159	3C 栋 3906 次卧 3	0.04（合格）	0.0237（合格）	0.0200（合格）	0.0442（合格）	0.360（合格）	0.080（合格）	/
160	3C 栋 3906 客餐厅	0.03（合格）	0.0231（合格）	0.0199（合格）	0.0272（合格）	0.300（合格）	0.088（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
161	3C 栋 3906 厨房	0.03（合格）	0.0235（合格）	0.0186（合格）	0.0518（合格）	0.323（合格）	0.096（合格）	/
162	3C 栋 3906 卫生间	0.03（合格）	0.0229（合格）	0.0294（合格）	0.0524（合格）	0.371（合格）	0.100（合格）	/
163	3C 栋 3902 主卧	0.03（合格）	0.0227（合格）	0.0191（合格）	0.0447（合格）	0.341（合格）	0.104（合格）	14.4（合格）
164	3C 栋 3902 次卧 1	0.04（合格）	0.0231（合格）	0.0272（合格）	0.0471（合格）	0.377（合格）	0.096（合格）	/
165	3C 栋 3902 次卧 2	0.04（合格）	0.0235（合格）	0.0291（合格）	0.0473（合格）	0.441（合格）	0.119（合格）	/
166	3B 栋 3902 客餐厅	0.04（合格）	0.0236（合格）	0.0221（合格）	0.0433（合格）	0.369（合格）	0.115（合格）	/
167	3B 栋 3902 厨房	0.03（合格）	0.0235（合格）	0.0282（合格）	0.0497（合格）	0.407（合格）	0.096（合格）	/
168	3B 栋 3902 卫生间	0.03（合格）	0.0219（合格）	0.0250（合格）	0.0424（合格）	0.390（合格）	0.107（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

(深测) 检测字 (2022) 第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
169	3C 栋 3505 主卧	0.02（合格）	0.0220（合格）	0.0263（合格）	0.0267（合格）	0.402（合格）	0.111（合格）	39.0（合格）
170	3C 栋 3505 次卧 1	0.02（合格）	0.0221（合格）	0.0288（合格）	0.0458（合格）	0.399（合格）	0.119（合格）	/
171	3C 栋 3505 次卧 2	0.02（合格）	0.0220（合格）	0.0275（合格）	0.0465（合格）	0.371（合格）	0.115（合格）	/
172	3B 栋 3505 客餐厅	0.02（合格）	0.0223（合格）	0.0301（合格）	0.0503（合格）	0.411（合格）	0.123（合格）	/
173	3B 栋 3505 厨房	0.03（合格）	0.0227（合格）	0.0393（合格）	0.0627（合格）	0.388（合格）	0.088（合格）	/
174	3B 栋 3505 卫生间	0.03（合格）	ND（合格）	0.0279（合格）	0.0136（合格）	0.333（合格）	0.104（合格）	/
175	3C 栋 3101 主卧	0.04（合格）	0.0230（合格）	0.0265（合格）	0.0604（合格）	0.443（合格）	0.088（合格）	25.9（合格）
176	3C 栋 3101 次卧 1	0.04（合格）	0.0226（合格）	0.0298（合格）	0.0641（合格）	0.424（合格）	0.107（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
177	3C 栋 3101 次卧 2	0.04（合格）	0.0225（合格）	0.0279（合格）	0.0644（合格）	0.396（合格）	0.104（合格）	/
178	3C 栋 3101 次卧 3	0.04（合格）	0.0227（合格）	0.0336（合格）	0.0682（合格）	0.432（合格）	0.100（合格）	/
179	3C 栋 3101 次卧 4	0.04（合格）	0.0217（合格）	0.0199（合格）	0.0465（合格）	0.370（合格）	0.096（合格）	/
180	3B 栋 3101 客餐厅	0.04（合格）	0.0235（合格）	0.0259（合格）	0.0418（合格）	0.339（合格）	0.092（合格）	22.6（合格）
181	3B 栋 3101 厨房	0.04（合格）	0.0240（合格）	0.0296（合格）	0.0482（合格）	0.373（合格）	0.107（合格）	/
182	3B 栋 3101 卫生间	0.04（合格）	0.0294（合格）	0.0277（合格）	0.0533（合格）	0.378（合格）	0.111（合格）	/
183	3C 栋 3105 主卧	0.04（合格）	0.0239（合格）	0.0290（合格）	0.0479（合格）	0.416（合格）	0.115（合格）	16.0（合格）
184	3C 栋 3105 次卧 1	0.03（合格）	0.0286（合格）	0.0276（合格）	0.0394（合格）	0.391（合格）	0.119（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
185	3C 栋 3105 次卧 2	0.03（合格）	0.0221（合格）	0.0293（合格）	0.0488（合格）	0.421（合格）	0.123（合格）	/
186	3B 栋 3105 客餐厅	0.03（合格）	0.0245（合格）	0.0267（合格）	0.0419（合格）	0.386（合格）	0.119（合格）	/
187	3B 栋 3105 厨房	0.02（合格）	0.0239（合格）	0.0304（合格）	0.0463（合格）	0.363（合格）	0.127（合格）	/
188	3B 栋 3105 卫生间	0.02（合格）	0.0231（合格）	0.0281（合格）	0.0493（合格）	0.345（合格）	0.123（合格）	/
189	3C 栋 1906 主卧	0.02（合格）	0.0237（合格）	0.0268（合格）	0.0567（合格）	0.373（合格）	0.107（合格）	25.9（合格）
190	3C 栋 1906 次卧 1	0.02（合格）	0.0022（合格）	0.0115（合格）	0.0127（合格）	0.209（合格）	0.111（合格）	/
191	3C 栋 1906 次卧 2	0.03（合格）	0.0024（合格）	0.0146（合格）	0.0150（合格）	0.215（合格）	0.104（合格）	/
192	3C 栋 1906 次卧 3	0.03（合格）	0.0033（合格）	0.0127（合格）	0.0168（合格）	0.248（合格）	0.100（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
193	3B 栋 1906 客餐厅	0.03（合格）	0.0030（合格）	0.0127（合格）	0.0175（合格）	0.263（合格）	0.096（合格）	/
194	3B 栋 1906 厨房	0.04（合格）	0.0024（合格）	0.0076（合格）	0.0070（合格）	0.139（合格）	0.096（合格）	/
195	3B 栋 1906 卫生间	0.02（合格）	0.0024（合格）	0.0132（合格）	0.0107（合格）	0.163（合格）	0.088（合格）	/
196	3C 栋 2804 主卧	0.03（合格）	0.0005（合格）	0.0075（合格）	0.0034（合格）	0.186（合格）	0.084（合格）	32.4（合格）
197	3C 栋 2804 次卧 1	0.03（合格）	0.0021（合格）	0.0102（合格）	0.0141（合格）	0.210（合格）	0.100（合格）	/
198	3C 栋 2804 次卧 2	0.04（合格）	0.0022（合格）	0.0118（合格）	0.0151（合格）	0.156（合格）	0.107（合格）	/
199	3B 栋 2804 客餐厅	0.04（合格）	0.0030（合格）	0.0132（合格）	0.0150（合格）	0.191（合格）	0.104（合格）	/
200	3B 栋 2804 厨房	0.03（合格）	0.0037（合格）	0.0128（合格）	0.0175（合格）	0.295（合格）	0.115（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
201	3B 栋 2804 卫生间	0.03（合格）	0.0030（合格）	0.0141（合格）	0.0161（合格）	0.258（合格）	0.123（合格）	/
202	3C 栋 1905 主卧	0.03（合格）	0.0041（合格）	0.0136（合格）	0.0175（合格）	0.316（合格）	0.127（合格）	21.0（合格）
203	3C 栋 1905 次卧 1	0.03（合格）	0.0034（合格）	0.0124（合格）	0.0168（合格）	0.237（合格）	0.119（合格）	/
204	3C 栋 1905 次卧 2	0.04（合格）	0.0031（合格）	0.0149（合格）	0.0195（合格）	0.306（合格）	0.115（合格）	/
205	3B 栋 1905 客餐厅	0.04（合格）	0.0027（合格）	0.0112（合格）	0.0173（合格）	0.232（合格）	0.111（合格）	/
206	3B 栋 1905 厨房	0.04（合格）	0.0029（合格）	0.0122（合格）	0.0200（合格）	0.261（合格）	0.107（合格）	/
207	3B 栋 1905 卫生间	0.03（合格）	0.0073（合格）	0.0144（合格）	0.0190（合格）	0.342（合格）	0.127（合格）	/
208	3C 栋 1601 主卧	0.04（合格）	0.0033（合格）	0.0126（合格）	0.0181（合格）	0.267（合格）	0.100（合格）	27.5（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
209	3C 栋 1601 次卧 1	0.04（合格）	0.0035（合格）	0.0144（合格）	0.0158（合格）	0.224（合格）	0.096（合格）	/
210	3C 栋 1601 次卧 2	0.04（合格）	ND（合格）	0.0137（合格）	0.0171（合格）	0.173（合格）	0.100（合格）	/
211	3C 栋 1601 次卧 3	0.03（合格）	0.0049（合格）	0.0132（合格）	0.0079（合格）	0.199（合格）	0.088（合格）	/
212	3C 栋 1601 次卧 4	0.04（合格）	ND（合格）	0.0129（合格）	0.0145（合格）	0.201（合格）	0.092（合格）	/
213	3B 栋 1601 客餐厅	0.04（合格）	0.0011（合格）	0.0194（合格）	0.0246（合格）	0.189（合格）	0.096（合格）	29.2（合格）
214	3B 栋 1601 厨房	0.03（合格）	ND（合格）	0.0225（合格）	0.0015（合格）	0.241（合格）	0.100（合格）	/
215	3B 栋 1601 卫生间	0.03（合格）	0.0030（合格）	0.0162（合格）	0.0082（合格）	0.171（合格）	0.088（合格）	/
216	3C 栋 1504 主卧	0.03（合格）	ND（合格）	0.0158（合格）	0.0096（合格）	0.219（合格）	0.084（合格）	17.7（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC220906008 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
217	3C 栋 1504 次卧 1	0.03（合格）	ND（合格）	0.0163（合格）	0.0015（合格）	0.224（合格）	0.123（合格）	/
218	3C 栋 1504 次卧 2	0.03（合格）	ND（合格）	0.0139（合格）	0.0091（合格）	0.176（合格）	0.115（合格）	/
219	3B 栋 1504 客餐厅	0.02（合格）	0.0006（合格）	0.0146（合格）	0.0095（合格）	0.194（合格）	0.111（合格）	40.6（合格）
220	3B 栋 1504 厨房	0.04（合格）	ND（合格）	0.0072（合格）	0.0032（合格）	0.113（合格）	0.100（合格）	/
221	3B 栋 1504 卫生间	0.04（合格）	0.0006（合格）	0.0145（合格）	0.0124（合格）	0.233（合格）	0.088（合格）	/
222	3C 栋 1102 主卧	0.03（合格）	0.0005（合格）	0.0049（合格）	0.0007（合格）	0.252（合格）	0.127（合格）	21.0（合格）
223	3C 栋 1102 次卧 1	0.03（合格）	ND（合格）	0.0120（合格）	0.0046（合格）	0.155（合格）	0.119（合格）	/
224	3C 栋 1102 次卧 2	0.03（合格）	ND（合格）	0.0205（合格）	0.0133（合格）	0.185（合格）	0.111（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

(深测)检测字(2022)第SC220906008号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 09 月 06 日	分析日期	2022 年 09 月 06 日-2022 年 09 月 19 日					
结果日期	2022 年 09 月 19 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞					
采样地址	深圳市宝安区新桥街道							
环境采样条件	温度 27.5℃、大气压 100.7KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
225	3B 栋 1102 客餐厅	0.04（合格）	0.0006（合格）	0.0166（合格）	0.0132（合格）	0.233（合格）	0.107（合格）	37.4（合格）
226	3B 栋 1102 厨房	0.04（合格）	ND（合格）	0.0209（合格）	0.0126（合格）	0.207（合格）	0.115（合格）	/
227	3B 栋 1102 卫生间	0.03（合格）	ND（合格）	0.0172（合格）	0.0119（合格）	0.184（合格）	0.119（合格）	/
	以下空白							
检测结论		检测结果表明：依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020（6.0.12）进行抽检，检测项目各测量值符合《建筑环境通用规范》GB55016-2021（表 5.1.2）Ⅰ类民用建筑工程室内环境污染物浓度限值。判定本项目室内空气质量合格；注：“ND”表示未检出。						

编辑:梁文静

审核:梁文静

签发:梁文静

日期:2022年09月19日

-----本报告结束-----