



检测报告

〔深圳〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

本报告共 33 页

委托单位：深圳市海岸新城投资有限公司

受检单位：万丰海岸城臻园

采样日期：2022 年 10 月 27 日

检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡

检测类别：现场采样

深圳市深测检测技术有限公司
Shenzhen Shence Testing Co., Ltd.

本机构通讯资料 (Contact of the SCJ) :

检测机构：深圳市深测检测技术有限公司

联系地址：深圳市宝安区航城街道新力塘 8 号 5 楼

联系电话：0755-82596689

投诉电话：0755-86297569

网 址：www.shencejc.com

检测说明

Detection statement

1、本报告只适用于检测目的范围。

This report is only applicable to the purpose and scope of the test.

2、本报告对现场采样样品所检项目结果负责，由委托方提供的抽检环境代表性和真实性由委托方负责。

This report is responsible for the results of the items tested by the on-site sampling samples, and the representativeness and authenticity of the sampling environment provided by the client shall be borne by the client.

3、本报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

4、本报告无本公司检验专用章、骑缝章无效。

This report is invalid without the company's special inspection seal and cross stitch seal.

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

This report shall not be partially copied without the written approval of the SCJ-company.

6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下检测值。

This test result only represents the test value under the working conditions provided by the client during the test.

本机构通讯资料 (Contact of the SCJ) :

检测机构：深圳市深测检测技术有限公司

联系地址：深圳市宝安区航城街道新力塘 8 号 5 楼

联系电话：0755-82596689

投诉电话：0755-86297569

网 址：www.shencejc.com

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

1、检测目的

民用建筑工程室内环境的污染物验收检测。

2、检测对象

住宅，属于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 中 I 类民用建筑工程。

3、抽样原则、分析方法与分析仪器（见表 1）

抽样原则依据 GB 50325-2020（6.0.12），本项目设 238 个点位。

4、检测结果（见检测结果表）

表 1 检测项目分析方法和分析仪器

检测项目	评价标准及数据	检验方法	仪器名称及型号
甲醛	$\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	电化学传感器法 HJ/T167-2004 H 5	甲醛检测仪 LH-2000-CH20
苯	$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	气相色谱法 GB 50325-2020 附录 D (检出下限为: $5.0 \times 10^{-4}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 毛细管柱 FID 气相色谱仪
甲苯	$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	气相色谱法 GB 50325-2020 附录 D (检出下限为: $5.0 \times 10^{-4}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 毛细管柱 FID 气相色谱仪
二甲苯	$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	气相色谱法 GB 50325-2020 附录 D (检出下限为: $1.0 \times 10^{-3}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 毛细管柱 FID 气相色谱仪
TVOC	$\leq 0.45\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	热解吸/气相色谱法 GB 50325-2020 附录 E (检出下限为: $5.0 \times 10^{-4}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 毛细管柱 FID 气相色谱仪
氨	$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ ① $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ② GB 50325-2020	分光光度法 GB/T18204.2-2014 (检出下限为: $0.01\text{mg}/\text{m}^3$)	722N 型分光光度计
氡	$\leq 150\text{Bq}/\text{m}^3$ GB 50325-2020	闪烁瓶测量法 GB/T16147-1995 (检出下限为: $3\text{Bq}/\text{m}^3$)	FD216 环境氡监测仪

注：①表示 I 类民用建筑工程包括：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程。

②表示 II 类民用建筑工程包括：办公室、商店、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
001	2A 栋 4103 主卧	0.02（合格）	0.0047（合格）	0.0180（合格）	0.0449（合格）	0.262（合格）	0.065（合格）	24.2（合格）
002	2A 栋 4103 次卧 1	0.02（合格）	0.0012（合格）	0.0114（合格）	0.0121（合格）	0.158（合格）	0.062（合格）	/
003	2A 栋 4103 次卧 2	0.02（合格）	0.0059（合格）	0.0227（合格）	0.0815（合格）	0.273（合格）	0.060（合格）	/
004	2A 栋 4103 客厅	0.01（合格）	0.0053（合格）	0.0215（合格）	0.0840（合格）	0.255（合格）	0.055（合格）	/
005	2A 栋 4103 厨房	0.02（合格）	0.0012（合格）	0.0193（合格）	0.0768（合格）	0.247（合格）	0.065（合格）	/
006	2A 栋 3805 主卧	0.02（合格）	0.0090（合格）	0.0255（合格）	0.0841（合格）	0.343（合格）	0.067（合格）	21.0（合格）
007	2A 栋 3805 次卧 1	0.03（合格）	0.0060（合格）	0.0332（合格）	0.0862（合格）	0.334（合格）	0.077（合格）	/
008	2A 栋 3805 次卧 2	0.03（合格）	ND（合格）	0.0163（合格）	0.0197（合格）	0.146（合格）	0.079（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
009	2A 栋 3805 次卧 3	0.03（合格）	0.0223（合格）	0.0040（合格）	0.0055（合格）	0.097（合格）	0.082（合格）	/
010	2A 栋 3805 客厅	0.03（合格）	0.0054（合格）	0.0863（合格）	0.0266（合格）	0.397（合格）	0.084（合格）	19.3（合格）
011	2A 栋 3805 厨房	0.03（合格）	0.0030（合格）	0.0136（合格）	0.0415（合格）	0.170（合格）	0.082（合格）	/
012	2A 栋 3805 洗手间	0.02（合格）	ND（合格）	0.0194（合格）	0.0081（合格）	0.187（合格）	0.075（合格）	/
013	2A 栋 3502 主卧	0.02（合格）	0.0045（合格）	0.0098（合格）	0.0109（合格）	0.104（合格）	0.065（合格）	25.9（合格）
014	2A 栋 3502 次卧 1	0.03（合格）	0.0043（合格）	0.0086（合格）	0.0093（合格）	0.128（合格）	0.062（合格）	/
015	2A 栋 3502 次卧 2	0.02（合格）	0.0043（合格）	0.0119（合格）	0.0139（合格）	0.201（合格）	0.065（合格）	/
016	2A 栋 3502 客厅	0.03（合格）	0.0052（合格）	0.0042（合格）	0.0117（合格）	0.122（合格）	0.060（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
017	2A 栋 3502 厨房	0.03（合格）	0.0008（合格）	0.0173（合格）	0.0148（合格）	0.120（合格）	0.067（合格）	/
018	2A 栋 3304 主卧	0.03（合格）	0.0053（合格）	0.0237（合格）	0.0405（合格）	0.250（合格）	0.062（合格）	24.2（合格）
019	2A 栋 3304 次卧 1	0.03（合格）	ND（合格）	0.0207（合格）	0.0366（合格）	0.373（合格）	0.065（合格）	/
020	2A 栋 3304 次卧 2	0.02（合格）	0.0060（合格）	0.0126（合格）	0.0225（合格）	0.371（合格）	0.065（合格）	/
021	2A 栋 3304 客厅	0.02（合格）	0.0052（合格）	0.0140（合格）	0.0215（合格）	0.234（合格）	0.075（合格）	/
022	2A 栋 3304 厨房	0.02（合格）	0.0006（合格）	0.0039（合格）	0.0032（合格）	0.117（合格）	0.070（合格）	/
023	2A 栋 3304 洗手间	0.03（合格）	0.0122（合格）	0.0111（合格）	0.0047（合格）	0.160（合格）	0.062（合格）	/
024	2A 栋 2801 主卧	0.02（合格）	0.0027（合格）	0.0007（合格）	0.0032（合格）	0.103（合格）	0.070（合格）	16.0（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
025	2A 栋 2801 次卧 1	0.03（合格）	0.0023（合格）	0.0125（合格）	0.0055（合格）	0.094（合格）	0.072（合格）	/
026	2A 栋 2801 次卧 2	0.03（合格）	0.0038（合格）	0.0107（合格）	0.0117（合格）	0.151（合格）	0.075（合格）	/
027	2A 栋 2801 客厅	0.02（合格）	0.0227（合格）	0.0119（合格）	0.0052（合格）	0.130（合格）	0.065（合格）	/
028	2A 栋 2801 厨房	0.03（合格）	0.0021（合格）	0.0152（合格）	0.0073（合格）	0.195（合格）	0.079（合格）	/
029	2A 栋 2203 主卧	0.02（合格）	0.0027（合格）	0.0100（合格）	0.0243（合格）	0.148（合格）	0.084（合格）	12.7（合格）
030	2A 栋 2203 次卧 1	0.01（合格）	0.0018（合格）	ND（合格）	0.0090（合格）	0.128（合格）	0.075（合格）	/
031	2A 栋 2203 次卧 2	0.01（合格）	0.0018（合格）	0.0173（合格）	0.0136（合格）	0.180（合格）	0.055（合格）	/
032	2A 栋 2203 客厅	0.02（合格）	0.0015（合格）	0.0154（合格）	0.0112（合格）	0.160（合格）	0.089（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
033	2A 栋 2203 厨房	0.02（合格）	0.0020（合格）	0.0152（合格）	0.0113（合格）	0.196（合格）	0.092（合格）	/
034	2A 栋 1905 主卧	0.02（合格）	0.0045（合格）	0.0253（合格）	0.0082（合格）	0.206（合格）	0.089（合格）	19.3（合格）
035	2A 栋 1905 次卧 1	0.03（合格）	0.0023（合格）	0.0254（合格）	0.0073（合格）	0.228（合格）	0.079（合格）	/
036	2A 栋 1905 次卧 2	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0227（合格）	0.0074（合格）	0.205（合格）	0.065（合格）	/
037	2A 栋 1905 次卧 3	0.03（合格）	0.0054（合格）	0.0020（合格）	0.0014（合格）	0.163（合格）	0.067（合格）	/
038	2A 栋 1905 客厅	0.03（合格）	0.0016（合格）	0.0152（合格）	0.0063（合格）	0.213（合格）	0.057（合格）	14.4（合格）
039	2A 栋 1905 厨房	0.04（合格）	0.0006（合格）	0.0072（合格）	0.0109（合格）	0.123（合格）	0.067（合格）	/
040	2A 栋 1905 洗手间	0.04（合格）	0.0061（合格）	0.0122（合格）	0.0071（合格）	0.227（合格）	0.062（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
041	2A 栋 1602 主卧	0.04（合格）	0.0132（合格）	0.0260（合格）	0.0258（合格）	0.325（合格）	0.065（合格）	12.7（合格）
042	2A 栋 1602 次卧 1	0.03（合格）	0.0018（合格）	0.0195（合格）	0.0055（合格）	0.178（合格）	0.079（合格）	/
043	2A 栋 1602 次卧 2	0.02（合格）	0.0112（合格）	0.0209（合格）	0.0071（合格）	0.233（合格）	0.055（合格）	/
044	2A 栋 1602 客厅	0.04（合格）	0.0017（合格）	0.0227（合格）	0.0097（合格）	0.176（合格）	0.067（合格）	/
045	2A 栋 1602 厨房	0.03（合格）	0.0018（合格）	0.0264（合格）	0.0087（合格）	0.219（合格）	0.089（合格）	/
046	2A 栋 1304 主卧	0.03（合格）	0.0022（合格）	0.0220（合格）	0.0067（合格）	0.184（合格）	0.087（合格）	25.9（合格）
047	2A 栋 1304 次卧 1	0.03（合格）	0.0021（合格）	0.0306（合格）	0.0100（合格）	0.211（合格）	0.089（合格）	/
048	2A 栋 1304 次卧 2	0.03（合格）	0.0026（合格）	0.0254（合格）	0.0090（合格）	0.270（合格）	0.075（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
049	2A 栋 1304 客厅	0.02（合格）	0.0019（合格）	0.0293（合格）	0.0134（合格）	0.234（合格）	0.065（合格）	/
050	2A 栋 1304 厨房	0.04（合格）	0.0020（合格）	0.0265（合格）	0.0285（合格）	0.232（合格）	0.062（合格）	/
051	2A 栋 1304 洗手间	0.04（合格）	0.0021（合格）	0.0264（合格）	0.0121（合格）	0.199（合格）	0.067（合格）	/
052	2A 栋 1101 主卧	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0233（合格）	0.0257（合格）	0.278（合格）	0.072（合格）	22.6（合格）
053	2A 栋 1101 次卧 1	0.04（合格）	0.0024（合格）	0.0268（合格）	0.0397（合格）	0.252（合格）	0.075（合格）	/
054	2A 栋 1101 次卧 2	0.03（合格）	0.0024（合格）	0.0279（合格）	0.0465（合格）	0.251（合格）	0.079（合格）	/
055	2A 栋 1101 客厅	0.03（合格）	0.0024（合格）	0.0220（合格）	0.0397（合格）	0.230（合格）	0.084（合格）	/
056	2A 栋 1101 厨房	0.04（合格）	0.0018（合格）	0.0221（合格）	0.0516（合格）	0.233（合格）	0.087（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
057	2B 栋 4101 主卧	0.03（合格）	0.0108（合格）	0.0049（合格）	0.0377（合格）	0.279（合格）	0.079（合格）	21.0（合格）
058	2B 栋 4101 次卧 1	0.02（合格）	0.0080（合格）	0.0110（合格）	0.0121（合格）	0.372（合格）	0.055（合格）	/
059	2B 栋 4101 次卧 2	0.03（合格）	0.0051（合格）	0.0237（合格）	0.0042（合格）	0.175（合格）	0.065（合格）	/
060	2B 栋 4101 客厅	0.03（合格）	0.0029（合格）	0.0021（合格）	0.0044（合格）	0.167（合格）	0.067（合格）	/
061	2B 栋 4101 厨房	0.04（合格）	0.0026（合格）	0.0211（合格）	0.0288（合格）	0.156（合格）	0.062（合格）	/
062	2B 栋 4101 洗手间	0.04（合格）	0.0018（合格）	0.0194（合格）	0.0667（合格）	0.182（合格）	0.072（合格）	/
063	2B 栋 3903 主卧	0.03（合格）	0.0057（合格）	0.0038（合格）	0.0119（合格）	0.153（合格）	0.084（合格）	19.3（合格）
064	2B 栋 3903 次卧 1	0.03（合格）	0.0103（合格）	0.0600（合格）	0.0428（合格）	0.214（合格）	0.079（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
065	2B 栋 3903 次卧 2	0.04（合格）	0.0030（合格）	0.0168（合格）	0.0542（合格）	0.124（合格）	0.060（合格）	/
066	2B 栋 3903 客厅	0.03（合格）	0.0220（合格）	0.0154（合格）	0.0071（合格）	0.121（合格）	0.055（合格）	/
067	2B 栋 3903 厨房	0.03（合格）	0.0009（合格）	0.0082（合格）	0.0169（合格）	0.142（合格）	0.057（合格）	/
068	2B 栋 3903 洗手间	0.03（合格）	0.0026（合格）	0.0043（合格）	ND（合格）	0.106（合格）	0.099（合格）	/
069	2B 栋 3802 主卧	0.03（合格）	0.0058（合格）	0.0098（合格）	0.0207（合格）	0.159（合格）	0.097（合格）	32.4（合格）
070	2B 栋 3802 次卧 1	0.03（合格）	0.0036（合格）	0.0114（合格）	0.0092（合格）	0.240（合格）	0.104（合格）	/
071	2B 栋 3802 次卧 2	0.03（合格）	0.0041（合格）	0.0102（合格）	0.0283（合格）	0.239（合格）	0.102（合格）	/
072	2B 栋 3802 客厅	0.04（合格）	0.0089（合格）	0.0473（合格）	0.0233（合格）	0.260（合格）	0.072（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
073	2B 栋 3802 厨房	0.04（合格）	0.0125（合格）	0.0368（合格）	0.0187（合格）	0.227（合格）	0.065（合格）	/
074	2B 栋 3802 洗手间	0.04（合格）	0.0011（合格）	0.0191（合格）	0.0119（合格）	0.132（合格）	0.062（合格）	/
075	2B 栋 3504 主卧	0.03（合格）	0.0126（合格）	0.0120（合格）	0.0076（合格）	0.146（合格）	0.075（合格）	24.2（合格）
076	2B 栋 3504 次卧 1	0.04（合格）	0.0095（合格）	0.0072（合格）	0.0018（合格）	0.155（合格）	0.077（合格）	/
077	2B 栋 3504 次卧 2	0.03（合格）	0.0147（合格）	0.0106（合格）	0.0114（合格）	0.153（合格）	0.065（合格）	/
078	2B 栋 3504 客厅	0.05（合格）	0.0022（合格）	0.0114（合格）	0.0147（合格）	0.152（合格）	0.067（合格）	/
079	2B 栋 3504 厨房	0.04（合格）	0.0188（合格）	0.0157（合格）	0.0170（合格）	0.219（合格）	0.075（合格）	/
080	2B 栋 3504 洗手间	0.05（合格）	0.0019（合格）	0.0141（合格）	0.0245（合格）	0.189（合格）	0.065（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
081	2B 栋 3105 主卧	0.05（合格）	0.0058（合格）	0.0389（合格）	0.0267（合格）	0.425（合格）	0.067（合格）	12.7（合格）
082	2B 栋 3105 次卧 1	0.04（合格）	0.0198（合格）	0.0166（合格）	0.0470（合格）	0.304（合格）	0.062（合格）	/
083	2B 栋 3105 次卧 2	0.04（合格）	0.0153（合格）	0.0188（合格）	0.0329（合格）	0.286（合格）	0.075（合格）	/
084	2B 栋 3105 次卧 3	0.03（合格）	0.0550（合格）	0.0129（合格）	0.0267（合格）	0.206（合格）	0.065（合格）	/
085	2B 栋 3105 客厅	0.03（合格）	0.0164（合格）	0.0123（合格）	0.0445（合格）	0.292（合格）	0.070（合格）	29.2（合格）
086	2B 栋 3105 厨房	0.04（合格）	0.0145（合格）	0.0168（合格）	0.0469（合格）	0.310（合格）	0.079（合格）	/
087	2B 栋 3105 洗手间	0.03（合格）	0.0130（合格）	0.0184（合格）	0.0662（合格）	0.376（合格）	0.087（合格）	/
088	2B 栋 2503 主卧	0.02（合格）	0.0265（合格）	0.0270（合格）	0.0213（合格）	0.294（合格）	0.089（合格）	16.0（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
089	2B 栋 2503 次卧 1	0.03（合格）	0.0210（合格）	0.0206（合格）	0.0122（合格）	0.281（合格）	0.079（合格）	/
090	2B 栋 2503 次卧 2	0.03（合格）	0.0178（合格）	0.0237（合格）	0.0256（合格）	0.222（合格）	0.067（合格）	/
091	2B 栋 2503 客厅	0.03（合格）	0.0074（合格）	0.0571（合格）	0.0298（合格）	0.385（合格）	0.065（合格）	/
092	2B 栋 2503 厨房	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0228（合格）	0.0117（合格）	0.244（合格）	0.062（合格）	/
093	2B 栋 2503 洗手间	0.03（合格）	0.0137（合格）	0.0284（合格）	0.0678（合格）	0.396（合格）	0.055（合格）	/
094	2B 栋 2102 主卧	0.02（合格）	0.0007（合格）	0.0189（合格）	0.0095（合格）	0.184（合格）	0.060（合格）	19.3（合格）
095	2B 栋 2102 次卧 1	0.04（合格）	0.0007（合格）	0.0303（合格）	0.0326（合格）	0.305（合格）	0.065（合格）	/
096	2B 栋 2102 次卧 2	0.04（合格）	0.0009（合格）	0.0217（合格）	0.0114（合格）	0.239（合格）	0.055（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
097	2B 栋 2102 客厅	0.04（合格）	0.0022（合格）	0.0213（合格）	0.0156（合格）	0.199（合格）	0.060（合格）	/
098	2B 栋 2102 厨房	0.04（合格）	0.0016（合格）	0.0188（合格）	0.0084（合格）	0.206（合格）	0.062（合格）	/
099	2B 栋 2102 洗手间	0.03（合格）	0.0054（合格）	0.0214（合格）	0.0159（合格）	0.237（合格）	0.065（合格）	/
100	2B 栋 1604 主卧	0.03（合格）	0.0006（合格）	0.0192（合格）	0.0296（合格）	0.213（合格）	0.067（合格）	30.8（合格）
101	2B 栋 1604 次卧 1	0.04（合格）	0.0022（合格）	0.0144（合格）	0.0125（合格）	0.193（合格）	0.062（合格）	/
102	2B 栋 1604 次卧 2	0.05（合格）	0.0055（合格）	0.0166（合格）	0.0317（合格）	0.241（合格）	0.065（合格）	/
103	2B 栋 1604 客厅	0.03（合格）	0.0058（合格）	0.0195（合格）	0.0108（合格）	0.237（合格）	0.062（合格）	/
104	2B 栋 1604 厨房	0.04（合格）	0.0056（合格）	0.0165（合格）	0.0174（合格）	0.306（合格）	0.060（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
105	2B 栋 1604 洗手间	0.03（合格）	0.0114（合格）	0.0196（合格）	0.0352（合格）	0.256（合格）	0.065（合格）	/
106	2B 栋 1305 主卧	0.04（合格）	0.0052（合格）	0.0165（合格）	0.0197（合格）	0.300（合格）	0.057（合格）	25.9（合格）
107	2B 栋 1305 次卧 1	0.02（合格）	0.0045（合格）	0.0156（合格）	0.0410（合格）	0.340（合格）	0.079（合格）	/
108	2B 栋 1305 次卧 2	0.03（合格）	0.0077（合格）	0.0175（合格）	0.0331（合格）	0.301（合格）	0.084（合格）	/
109	2B 栋 1305 次卧 3	0.04（合格）	0.0124（合格）	0.0122（合格）	0.0382（合格）	0.264（合格）	0.092（合格）	/
110	2B 栋 1305 客厅	0.03（合格）	0.0286（合格）	0.0391（合格）	0.0570（合格）	0.404（合格）	0.065（合格）	24.2（合格）
111	2B 栋 1305 厨房	0.02（合格）	0.0019（合格）	0.0273（合格）	0.0367（合格）	0.368（合格）	0.062（合格）	/
112	2B 栋 1305 洗手间	0.03（合格）	0.0010（合格）	0.0292（合格）	0.0316（合格）	0.323（合格）	0.077（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
113	2B 栋 901 主卧	0.03（合格）	0.0213（合格）	0.0156（合格）	0.0272（合格）	0.326（合格）	0.075（合格）	19.3（合格）
114	2B 栋 901 次卧 1	0.03（合格）	0.0159（合格）	0.0247（合格）	0.0383（合格）	0.286（合格）	0.055（合格）	/
115	2B 栋 901 次卧 2	0.05（合格）	0.0207（合格）	0.0171（合格）	0.0271（合格）	0.282（合格）	0.072（合格）	/
116	2B 栋 901 客厅	0.05（合格）	0.0305（合格）	0.0191（合格）	0.0228（合格）	0.327（合格）	0.072（合格）	/
117	2B 栋 901 厨房	0.04（合格）	0.0189（合格）	0.0157（合格）	0.0347（合格）	0.251（合格）	0.075（合格）	/
118	2B 栋 901 洗手间	0.05（合格）	0.0021（合格）	0.0197（合格）	0.0167（合格）	0.243（合格）	0.077（合格）	/
119	2C 栋 4004 主卧	0.03（合格）	0.0182（合格）	0.0247（合格）	0.0411（合格）	0.297（合格）	0.079（合格）	29.2（合格）
120	2C 栋 4004 次卧 1	0.04（合格）	0.0147（合格）	0.0271（合格）	0.0353（合格）	0.373（合格）	0.084（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
121	2C 栋 4004 次卧 2	0.04（合格）	0.0160（合格）	0.0246（合格）	0.0297（合格）	0.298（合格）	0.087（合格）	/
122	2C 栋 4004 客厅	0.04（合格）	0.0158（合格）	0.0129（合格）	0.0527（合格）	0.295（合格）	0.089（合格）	/
123	2C 栋 4004 厨房	0.05（合格）	0.0183（合格）	0.0227（合格）	0.0380（合格）	0.227（合格）	0.055（合格）	/
124	2C 栋 4004 主卧	0.05（合格）	0.0204（合格）	0.0297（合格）	0.0531（合格）	0.315（合格）	0.075（合格）	24.2（合格）
125	2C 栋 3805 次卧 1	0.05（合格）	0.0157（合格）	0.0232（合格）	0.0289（合格）	0.271（合格）	0.067（合格）	/
126	2C 栋 3805 次卧 2	0.04（合格）	0.0159（合格）	0.0320（合格）	0.0293（合格）	0.312（合格）	0.065（合格）	/
127	2C 栋 3805 客厅	0.04（合格）	0.0162（合格）	0.0100（合格）	0.0230（合格）	0.243（合格）	0.057（合格）	/
128	2C 栋 3805 厨房	0.04（合格）	0.0152（合格）	0.0211（合格）	0.0270（合格）	0.241（合格）	0.060（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
129	2C 栋 3602 主卧	0.04（合格）	0.0142（合格）	0.0236（合格）	0.0390（合格）	0.249（合格）	0.062（合格）	17.7（合格）
130	2C 栋 3602 次卧 1	0.04（合格）	0.0145（合格）	0.0110（合格）	0.0234（合格）	0.350（合格）	0.065（合格）	/
131	2C 栋 3602 次卧 2	0.03（合格）	0.0180（合格）	0.0226（合格）	0.0400（合格）	0.305（合格）	0.055（合格）	/
132	2C 栋 3602 客厅	0.03（合格）	0.0144（合格）	0.0211（合格）	0.0277（合格）	0.283（合格）	0.075（合格）	/
133	2C 栋 3602 厨房	0.03（合格）	0.0141（合格）	0.0230（合格）	0.0282（合格）	0.275（合格）	0.065（合格）	/
134	2C 栋 3602 洗手间	0.03（合格）	0.0156（合格）	0.0240（合格）	0.0097（合格）	0.281（合格）	0.055（合格）	/
135	2C 栋 3303 主卧	0.03（合格）	0.0142（合格）	0.0249（合格）	0.0292（合格）	0.290（合格）	0.060（合格）	29.2（合格）
136	2C 栋 3303 次卧 1	0.04（合格）	0.0144（合格）	0.0228（合格）	0.0349（合格）	0.253（合格）	0.062（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
137	2C 栋 3303 次卧 2	0.05（合格）	0.0145（合格）	0.0232（合格）	0.0390（合格）	0.273（合格）	0.065（合格）	/
138	2C 栋 3303 次卧 3	0.05（合格）	0.0149（合格）	0.0246（合格）	0.0417（合格）	0.296（合格）	0.055（合格）	/
139	2C 栋 3303 客厅	0.04（合格）	0.0142（合格）	0.0283（合格）	0.0336（合格）	0.319（合格）	0.070（合格）	19.3（合格）
140	2C 栋 3303 厨房	0.04（合格）	0.0295（合格）	0.0303（合格）	0.0402（合格）	0.334（合格）	0.072（合格）	/
141	2C 栋 3303 洗手间	0.03（合格）	0.0172（合格）	0.0336（合格）	0.0392（合格）	0.407（合格）	0.070（合格）	/
142	2C 栋 2501 主卧	0.05（合格）	0.0212（合格）	0.0292（合格）	0.0963（合格）	0.329（合格）	0.062（合格）	16.0（合格）
143	2C 栋 2501 次卧 1	0.03（合格）	0.0149（合格）	0.0257（合格）	0.0736（合格）	0.329（合格）	0.065（合格）	/
144	2C 栋 2501 次卧 2	0.03（合格）	0.0232（合格）	0.0295（合格）	0.0838（合格）	0.335（合格）	0.067（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
145	2C 栋 2501 客厅	0.03（合格）	0.0181（合格）	0.0310（合格）	0.0794（合格）	0.332（合格）	0.060（合格）	/
146	2C 栋 2501 厨房	0.02（合格）	0.0220（合格）	0.0271（合格）	0.0629（合格）	0.338（合格）	0.062（合格）	/
147	2C 栋 2501 洗手间	0.05（合格）	0.0164（合格）	0.0297（合格）	0.0359（合格）	0.341（合格）	0.067（合格）	/
148	2C 栋 2504 主卧	0.04（合格）	0.0148（合格）	0.0596（合格）	0.0535（合格）	0.395（合格）	0.079（合格）	24.2（合格）
149	2C 栋 2504 次卧 1	0.02（合格）	0.0170（合格）	0.0304（合格）	0.0368（合格）	0.327（合格）	0.070（合格）	/
150	2C 栋 2504 次卧 2	0.03（合格）	0.0144（合格）	0.0226（合格）	0.0694（合格）	0.299（合格）	0.060（合格）	/
151	2C 栋 2504 客厅	0.03（合格）	0.0279（合格）	0.0505（合格）	0.0610（合格）	0.355（合格）	0.057（合格）	/
152	2C 栋 2504 厨房	0.02（合格）	0.0168（合格）	0.0371（合格）	0.0342（合格）	0.389（合格）	0.055（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
153	2C 栋 1905 主卧	0.04（合格）	0.0163（合格）	0.0310（合格）	0.0326（合格）	0.338（合格）	0.067（合格）	24.2（合格）
154	2C 栋 1905 次卧 1	0.04（合格）	0.0160（合格）	0.0326（合格）	0.0359（合格）	0.314（合格）	0.070（合格）	/
155	2C 栋 1905 次卧 2	0.03（合格）	0.0174（合格）	0.0277（合格）	0.0286（合格）	0.301（合格）	0.055（合格）	/
156	2C 栋 1905 客厅	0.03（合格）	0.0151（合格）	0.0357（合格）	0.0351（合格）	0.321（合格）	0.075（合格）	/
157	2C 栋 1905 厨房	0.03（合格）	0.0154（合格）	0.0365（合格）	0.0279（合格）	0.350（合格）	0.077（合格）	/
158	2C 栋 1602 主卧	0.04（合格）	0.0142（合格）	0.0341（合格）	0.0154（合格）	0.287（合格）	0.082（合格）	14.4（合格）
159	2C 栋 1602 次卧 1	0.05（合格）	0.0152（合格）	0.0489（合格）	0.0377（合格）	0.347（合格）	0.084（合格）	/
160	2C 栋 1602 次卧 2	0.03（合格）	0.0142（合格）	0.0328（合格）	0.0244（合格）	0.317（合格）	0.075（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
161	2C 栋 1602 客厅	0.02（合格）	0.0150（合格）	0.0304（合格）	0.0340（合格）	0.276（合格）	0.072（合格）	/
162	2C 栋 1602 厨房	0.02（合格）	0.0185（合格）	0.0397（合格）	0.0243（合格）	0.367（合格）	0.070（合格）	/
163	2C 栋 1602 洗手间	0.03（合格）	0.0195（合格）	0.0355（合格）	0.0174（合格）	0.355（合格）	0.067（合格）	/
164	2C 栋 1303 主卧	0.03（合格）	0.0142（合格）	0.0390（合格）	0.0260（合格）	0.306（合格）	0.055（合格）	21.0（合格）
165	2C 栋 1303 次卧 1	0.04（合格）	0.0155（合格）	0.0334（合格）	0.0343（合格）	0.389（合格）	0.077（合格）	/
166	2C 栋 1303 次卧 2	0.03（合格）	0.0151（合格）	0.0426（合格）	0.0240（合格）	0.392（合格）	0.075（合格）	/
167	2C 栋 1303 次卧 3	0.03（合格）	0.0279（合格）	0.0541（合格）	0.0373（合格）	0.383（合格）	0.070（合格）	/
168	2C 栋 1303 客厅	0.03（合格）	0.0158（合格）	0.0404（合格）	0.0448（合格）	0.367（合格）	0.072（合格）	25.9（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
169	2C 栋 1303 厨房	0.04（合格）	0.0144（合格）	0.0450（合格）	0.0139（合格）	0.360（合格）	0.077（合格）	/
170	2C 栋 1303 洗手间	0.03（合格）	0.0156（合格）	0.0455（合格）	0.0282（合格）	0.376（合格）	0.075（合格）	/
171	2C 栋 901 主卧	0.04（合格）	0.0148（合格）	0.0673（合格）	0.0407（合格）	0.394（合格）	0.079（合格）	9.5（合格）
172	2C 栋 901 次卧 1	0.03（合格）	0.0199（合格）	0.0447（合格）	0.0318（合格）	0.413（合格）	0.062（合格）	/
173	2C 栋 901 次卧 2	0.05（合格）	0.0190（合格）	0.0375（合格）	0.0393（合格）	0.350（合格）	0.067（合格）	/
174	2C 栋 901 客厅	0.04（合格）	0.0217（合格）	0.0386（合格）	0.0345（合格）	0.358（合格）	0.065（合格）	/
175	2C 栋 901 厨房	0.04（合格）	0.0191（合格）	0.0580（合格）	0.0390（合格）	0.313（合格）	0.062（合格）	/
176	2C 栋 901 洗手间	0.04（合格）	0.0159（合格）	0.0525（合格）	0.0452（合格）	0.351（合格）	0.055（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
177	2D 栋 4004 主卧	0.03（合格）	0.0030（合格）	0.0296（合格）	0.0288（合格）	0.306（合格）	0.067（合格）	16.0（合格）
178	2D 栋 4004 次卧 1	0.02（合格）	0.0016（合格）	0.0084（合格）	0.0025（合格）	0.111（合格）	0.065（合格）	/
179	2D 栋 4004 次卧 2	0.03（合格）	ND（合格）	0.0245（合格）	0.0088（合格）	0.366（合格）	0.077（合格）	/
180	2D 栋 4004 客厅	0.04（合格）	0.0033（合格）	0.0241（合格）	0.0087（合格）	0.265（合格）	0.079（合格）	/
181	2D 栋 4004 厨房	0.04（合格）	ND（合格）	ND（合格）	0.0122（合格）	0.333（合格）	0.055（合格）	/
182	2D 栋 4004 洗手间	0.03（合格）	0.0026（合格）	0.0281（合格）	0.0174（合格）	0.254（合格）	0.092（合格）	/
183	2D 栋 3805 主卧	0.04（合格）	0.0008（合格）	0.0297（合格）	0.0215（合格）	0.320（合格）	0.065（合格）	7.8（合格）
184	2D 栋 3805 次卧 1	0.04（合格）	ND（合格）	0.0181（合格）	0.0157（合格）	0.312（合格）	0.072（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
185	2D 栋 3805 次卧 2	0.03（合格）	0.0039（合格）	0.0392（合格）	0.0219（合格）	0.304（合格）	0.070（合格）	/
186	2D 栋 3805 客厅	0.03（合格）	0.0006（合格）	0.0396（合格）	0.0245（合格）	0.326（合格）	0.087（合格）	/
187	2D 栋 3805 厨房	0.04（合格）	0.0016（合格）	0.0355（合格）	0.0472（合格）	0.358（合格）	0.079（合格）	/
188	2D 栋 3805 洗手间	0.03（合格）	0.0022（合格）	0.0229（合格）	0.0111（合格）	0.137（合格）	0.099（合格）	/
189	2D 栋 3602 主卧	0.03（合格）	0.0037（合格）	0.0290（合格）	0.0309（合格）	0.357（合格）	0.075（合格）	7.8（合格）
190	2D 栋 3602 次卧 1	0.04（合格）	0.0006（合格）	0.0300（合格）	0.0174（合格）	0.198（合格）	0.077（合格）	/
191	2D 栋 3602 次卧 2	0.04（合格）	0.0042（合格）	0.0314（合格）	ND（合格）	0.388（合格）	0.057（合格）	/
192	2D 栋 3602 客厅	0.02（合格）	0.0034（合格）	0.0325（合格）	0.0381（合格）	0.338（合格）	0.067（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
193	2D 栋 3602 厨房	0.03（合格）	0.0031（合格）	0.0297（合格）	0.0315（合格）	0.304（合格）	0.089（合格）	/
194	2D 栋 3602 洗手间	0.02（合格）	0.0013（合格）	0.0315（合格）	0.0430（合格）	0.331（合格）	0.079（合格）	/
195	2D 栋 3303 主卧	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0281（合格）	0.0083（合格）	0.179（合格）	0.075（合格）	9.5（合格）
196	2D 栋 3303 次卧 1	0.02（合格）	0.0014（合格）	ND（合格）	0.0318（合格）	0.367（合格）	0.092（合格）	/
197	2D 栋 3303 次卧 2	0.02（合格）	0.0035（合格）	0.0325（合格）	0.0189（合格）	0.379（合格）	0.089（合格）	/
198	2D 栋 3303 次卧 3	0.04（合格）	0.0019（合格）	0.0384（合格）	0.0373（合格）	0.277（合格）	0.087（合格）	/
199	2D 栋 3303 客厅	0.04（合格）	0.0010（合格）	0.0240（合格）	0.0184（合格）	0.285（合格）	0.072（合格）	14.4（合格）
200	2D 栋 3303 厨房	0.03（合格）	0.0030（合格）	0.0263（合格）	0.0245（合格）	0.375（合格）	0.075（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
201	2D 栋 3303 洗手间	0.03（合格）	0.0044（合格）	0.0335（合格）	0.0302（合格）	0.354（合格）	0.094（合格）	/
202	2D 栋 2501 主卧	0.03（合格）	0.0186（合格）	0.0087（合格）	0.0081（合格）	0.126（合格）	0.082（合格）	22.6（合格）
203	2D 栋 2501 次卧 1	0.05（合格）	0.0020（合格）	0.0418（合格）	0.0116（合格）	0.405（合格）	0.072（合格）	/
204	2D 栋 2501 次卧 2	0.04（合格）	0.0022（合格）	0.0340（合格）	0.0190（合格）	0.411（合格）	0.097（合格）	/
205	2D 栋 2501 客厅	0.04（合格）	0.0265（合格）	0.0267（合格）	0.0093（合格）	0.359（合格）	0.062（合格）	/
206	2D 栋 2501 厨房	0.05（合格）	0.0052（合格）	0.0166（合格）	0.0070（合格）	0.261（合格）	0.055（合格）	/
207	2D 栋 2501 洗手间	0.04（合格）	0.0021（合格）	0.0345（合格）	0.0136（合格）	0.392（合格）	0.075（合格）	/
208	2D 栋 2504 主卧	0.04（合格）	0.0040（合格）	0.0474（合格）	0.0361（合格）	0.397（合格）	0.084（合格）	34.1（合格）

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
209	2D 栋 2504 次卧 1	0.03（合格）	0.0022（合格）	0.0319（合格）	0.0137（合格）	0.355（合格）	0.102（合格）	/
210	2D 栋 2504 次卧 2	0.03（合格）	0.0024（合格）	0.0552（合格）	0.0358（合格）	0.402（合格）	0.070（合格）	/
211	2D 栋 2504 客厅	0.02（合格）	0.0022（合格）	0.0307（合格）	0.0125（合格）	0.349（合格）	0.062（合格）	/
212	2D 栋 2504 厨房	0.03（合格）	0.0020（合格）	0.0430（合格）	0.0262（合格）	0.367（合格）	0.077（合格）	/
213	2D 栋 2504 洗手间	0.03（合格）	0.0022（合格）	0.0429（合格）	0.0145（合格）	0.356（合格）	0.075（合格）	/
214	2D 栋 1905 主卧	0.04（合格）	0.0016（合格）	0.0409（合格）	0.0310（合格）	0.359（合格）	0.084（合格）	24.2（合格）
215	2D 栋 1905 次卧 1	0.03（合格）	0.0071（合格）	0.0103（合格）	0.0453（合格）	0.384（合格）	0.072（合格）	/
216	2D 栋 1905 次卧 2	0.04（合格）	0.0024（合格）	0.0531（合格）	0.0390（合格）	0.401（合格）	0.087（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
217	2D 栋 1905 客厅	0.04（合格）	0.0021（合格）	0.0360（合格）	0.0227（合格）	0.340（合格）	0.104（合格）	/
218	2D 栋 1905 厨房	0.05（合格）	0.0008（合格）	0.0401（合格）	0.0024（合格）	0.306（合格）	0.097（合格）	/
219	2D 栋 1905 洗手间	0.04（合格）	0.0021（合格）	0.0419（合格）	0.0182（合格）	0.378（合格）	0.084（合格）	/
220	2D 栋 1602 主卧	0.03（合格）	0.0025（合格）	0.0424（合格）	0.0186（合格）	0.375（合格）	0.072（合格）	22.6（合格）
221	2D 栋 1602 次卧 1	0.03（合格）	0.0018（合格）	0.0321（合格）	0.0194（合格）	0.378（合格）	0.057（合格）	/
222	2D 栋 1602 次卧 2	0.04（合格）	0.0018（合格）	0.0357（合格）	0.0211（合格）	0.400（合格）	0.055（合格）	/
223	2D 栋 1602 客厅	0.04（合格）	0.0018（合格）	0.0304（合格）	0.0286（合格）	0.329（合格）	0.072（合格）	/
224	2D 栋 1602 厨房	0.02（合格）	0.0017（合格）	0.0296（合格）	0.0154（合格）	0.313（合格）	0.070（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

〔深测〕检测字〔2022〕第 SC221027001 号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
225	2D 栋 1602 洗手间	0.05（合格）	0.0032（合格）	0.0322（合格）	0.0277（合格）	0.365（合格）	0.070（合格）	/
226	2D 栋 1303 主卧	0.04（合格）	0.0020（合格）	0.0281（合格）	0.0137（合格）	0.331（合格）	0.094（合格）	29.2（合格）
227	2D 栋 1303 次卧 1	0.05（合格）	0.0019（合格）	0.0278（合格）	0.0302（合格）	0.317（合格）	0.087（合格）	/
228	2D 栋 1303 次卧 2	0.04（合格）	0.0020（合格）	0.0293（合格）	0.0150（合格）	0.358（合格）	0.072（合格）	/
229	2D 栋 1303 次卧 3	0.05（合格）	0.0020（合格）	0.0322（合格）	0.0267（合格）	0.386（合格）	0.072（合格）	/
230	2D 栋 1303 客厅	0.04（合格）	0.0022（合格）	0.0311（合格）	0.0151（合格）	0.387（合格）	0.057（合格）	30.8（合格）
231	2D 栋 1303 厨房	0.03（合格）	0.0019（合格）	0.0243（合格）	0.0112（合格）	0.327（合格）	0.075（合格）	/
232	2D 栋 1303 洗手间	0.03（合格）	0.0019（合格）	0.0281（合格）	0.0127（合格）	0.390（合格）	0.084（合格）	/

接下页

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

(深测)检测字(2022)第SC221027001号

项目名称	室内环境污染物	检测项目 (室内空气)	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡					
采样日期	2022 年 10 月 27 日	分析日期	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 07 日					
结果日期	2022 年 11 月 07 日	分析（采样）人员	徐远明、邹中越、何秀军、杨叶芳、刘晓飞、侯万祥、侯万宝					
采样地址	深圳市宝安区万丰海岸城臻园 E2 地块 2A 栋、2B 栋、2C 栋、2D 栋							
环境采样条件	温度 28.7℃、大气压 100.9KPa 测点位置由委托方提供							
编号	采样点位	测试项目及分析结果						
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	氨 mg/m ³	氡 Bq/m ³
233	2D 栋 901 主卧	0.02（合格）	0.0023（合格）	0.0407（合格）	0.0169（合格）	0.359（合格）	0.092（合格）	37.4（合格）
234	2D 栋 901 次卧 1	0.04（合格）	0.0031（合格）	0.0369（合格）	0.0345（合格）	0.292（合格）	0.075（合格）	/
235	2D 栋 901 次卧 2	0.03（合格）	0.0020（合格）	0.0506（合格）	0.0441（合格）	0.309（合格）	0.070（合格）	/
236	2D 栋 901 客厅	0.02（合格）	0.0059（合格）	0.0029（合格）	0.0552（合格）	0.345（合格）	0.067（合格）	/
237	2D 栋 901 厨房	0.03（合格）	0.0018（合格）	0.0476（合格）	0.0521（合格）	0.397（合格）	0.062（合格）	/
238	2D 栋 901 洗手间	0.04（合格）	0.0015（合格）	0.0442（合格）	0.0370（合格）	0.327（合格）	0.055（合格）	/
检测结论		检测结果表明：依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020（6.0.12）进行抽检，检测项目各测量值符合《建筑环境通用规范》GB55016-2021（表 5.1.2）Ⅰ类民用建筑工程室内环境污染物浓度限值，判定本项目室内空气质量合格。注：“ND”表示未检出。						

编辑:梁文静

审核:侯万祥

签发:刘明

日期:2022年11月17日

-----本报告结束-----