



检测报告

(深测) 检测字 (2023) 第 SC230511009 号

本报告共 5 页

委托单位: 深圳市海岸新城投资有限公司
受检单位: 万丰海岸城臻园 1 栋一单元
采样日期: 2023 年 05 月 11 日
检测项目: 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC
检测类别: 现场采样

深圳市深测检测技术有限公司
Shenzhen Shence Testing Co., Ltd.



本机构通讯资料 (Contact of the SCJ):

检测机构: 深圳市深测检测技术有限公司

联系地址: 深圳市宝安区航城街道新力塘 8 号 5 楼

联系电话: 0755-82596689

投诉电话: 0755-86297569

网 址: www.shencejc.com

检测说明 Detection statement

- 1、本报告只适用于检测目的范围。

This report is only applicable to the purpose and scope of the test.

- 2、本报告对现场采样样品所检项目结果负责，由委托方提供的抽检环境代表性和真实性由委托方负责。

This report is responsible for the results of the items tested by the on-site sampling samples, and the representativeness and authenticity of the sampling environment provided by the client shall be borne by the client.

- 3、本报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

- 4、本报告无本公司检验专用章、骑缝章无效。

This report is invalid without the company's special inspection seal and cross stitch seal.

- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

This report shall not be partially copied without the written approval of the SCJ-company.

- 6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下检测值。

This test result only represents the test value under the working conditions provided by the client during the test.

本机构通讯资料 (Contact of the SCJ) :

检测机构: 深圳市深测检测技术有限公司

联系地址: 深圳市宝安区航城街道新力塘 8 号 5 楼

联系电话: 0755-82596689

投诉电话: 0755-86297569

网 址: www.shencejc.com

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

1、检测目的

监测室内环境的污染程度。

2、检测对象

住宅

3、分析方法与分析仪器（见表 1）

4、检测结果（见检测结果）

表 1 检测项目分析方法和分析仪器

检测项目	评价标准及数据	检验方法	仪器名称及型号
甲醛	$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	分光光度法 GB/T18204.2-2014 (检出限: $0.01\text{mg}/\text{m}^3$)	722N 分光光度计
苯	$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	热解吸-气相色谱法 GB/T18883-2022 附录 C (检出限: $0.001\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 气相色谱仪
甲苯	$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	热解吸-气相色谱法 GB/T18883-2022 附录 C (检出限: $0.001\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 气相色谱仪
二甲苯	$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	热解吸-气相色谱法 GB/T18883-2022 附录 C (检出限: $0.003\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 气相色谱仪
TVOC	$\leq 0.60\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2022	热解吸/气相色谱质谱法 GB/T18883-2022 附录 D	GC6890N-5973N 气相质谱仪

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

(深测)检测字(2023)第SC230511009号

项目名称		室内环境污染物		检测项目 (室内空气)		甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	
采样日期		2023 年 05 月 11 日		分析日期		2023 年 05 月 11 日-2023 年 05 月 15 日	
结果日期		2023 年 05 月 15 日		分析(采样)人员		邹中越、刘晓飞	
采样地址		深圳市宝安区新桥街道万丰海岸城臻园 1 栋一单元					
环境采样条件		温度 24.8℃、大气压 100.8Kpa 现场封闭 12 小时、测点位置由委托方提供					
样品 编号	采样点位	测试项目及分析结果					
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	
001	*1801 主卧	0.018 (合格)	<0.004(合格)	0.093 (合格)	0.056 (合格)	0.353 (合格)	
002	1703 主卧	0.034 (合格)	<0.004(合格)	0.090 (合格)	0.052 (合格)	0.518 (合格)	
003	1602 主卧	0.028 (合格)	<0.004(合格)	0.119 (合格)	0.074 (合格)	0.374 (合格)	
004	705 主卧	0.031 (合格)	0.005 (合格)	0.038 (合格)	0.027 (合格)	0.376 (合格)	
005	604 主卧	0.027 (合格)	<0.004(合格)	0.107 (合格)	0.070 (合格)	0.350 (合格)	
	以下空白						
检测结论		经现场取样检测,室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合《室内空气质量标准》GB/T18883-2022 的限值要求。 注:带*点有平行样,检测值为平均值。					

编辑: 梁文静





审核: 梁文静

签发: 刘心



日期: 2023年07月05日

附采样图片:

 1栋1单元1801主卧 时 间: 2023.05.11 地 点: 深圳市·万丰海岸城颐园住宅停车场 经纬度: 22.719283°N,113.815756°E	 1栋1单元1703主卧 时 间: 2023.05.11 地 点: 深圳市·万丰海岸城 经纬度: 22.717883°N,113.814249°E	 1栋1单元1602主卧 时 间: 2023.05.11 地 点: 深圳市·万丰海岸城 经纬度: 22.718963°N,113.814469°E
1801 主卧	1703 主卧	1602 主卧
 1栋1单元705主卧 时 间: 2023.05.11 地 点: 深圳市·万丰海岸城 经纬度: 22.718425°N,113.816099°E	 1栋1单元604主卧 时 间: 2023.05.11 地 点: 深圳市·万丰海岸城 经纬度: 22.717596°N,113.814912°E	
705 主卧	604 主卧	

本报告结束